

SISTEMA DE DIREÇÃO



AMPRI

SISTEMA DE SUSPENSÃO

LINHA PESADA FORD

PRODUTO	CÓDIGO AMPRI	REF. Nº ORIGINAL	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	ANO
	10109 01 pç	BC8C3525A	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	F100 / 350 / 400 F1000 / 2000 / 4000	72 / ... 72 / ...
	10110 01 pç	BD2T3524A	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	F600	72 / ...
	10111 01 pç	BD2T3524B	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	F700 / 750 / 7000 / 800 / 8500 F11000 F12000 / 13000 / 14000 F19000 / 21000 / 22000	72 / ... 82 / ... 81 / ... 81 / ...
	10112 01 pç	14752	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	F75 (4x2 / 4x4)	60 / ...
	10113 01 pç	14751	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	Jeep 5224 / 6224 / 6225	58 / 83
	10115 01 pç	BC2C3524A	Coluna sem fim Worm nut assy Sin fin	F100 F350 / 600	61 / 67 62 / 71
	11109 01 pç	BD2C3575A	Eixo setor Shaft Sector	F100 / 350 / 400 / 1000 F2000 / 4000	72 / ... 72 / ...
	11110 01 pç	BD2T3575A	Eixo setor Shaft Sector	F600 F11000	72 / ... 81 / ...
	11111 01 pç	BD2T3575B	Eixo setor Shaft Sector	F700 / 750 / 7000 / 8000 / 8500 F11000 F1200 / 13000 / 14000 F1900 / 21000 / 22000	72 / ... 82 / ... 81 / ... 81 / ...

FORD



FORD

PRODUTO	CÓDIGO AMPRI	REF. Nº ORIGINAL	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	ANO
	11112 01 pç	14765	Eixo setor Worm nut assy Sin fin	Rural / F 75 (4x2 / 4x4)	60 / ...
	11113 01 pç	14766	Eixo setor Worm nut assy Sin fin	Jeep 5224 / 6224 / 6225	58 / 74
	30109 01 pç	40150060	Kit reparo Repair kit Kit de reparación	F100 / 350 / 400 / 1000 F2000 / 4000	72 / ... 72 / ...
	30110 01 pç	40150054	Kit reparo Repair kit Kit de reparación	F11000 F600	81 / ... 72 / ...
	30111 01 pç	40150056	Kit reparo Repair kit Kit de reparación	F700 / 750 / 7000 / 8000 / 8500 F11000 F12000 / 13000 / 14000 / 19000 F12000 / 22000	72 / ... 82 / ... 81 / ... 81 / ...
	30112 01 pç	s/nº original	Kit reparo Repair kit Kit de reparación	Jeep 5224 / 6224 / 6225	58 / 74
	40110 01 pç	BC8T3580A	Tampa eixo setor Cover assy Tapa	F600	72 / ...
	66007 01 pç	86TU3280EB	Barra de ligação (rosca 1 1/8") (Comprimento 658 mm) Barra de liaison Barra de enlace	F2000 F4000	01/79 à 12/82 01/87 à 12/96
	66110 01 pç	C5TZ3280A 89TR3280B	Barra de direção (Lateral esquerda) (Comprimento 608 mm) Tie Rod Barra de Dirección	F100 F1000	66 / 91 68 / 91

PRODUTO	CÓDIGO AMPRI	REF. Nº ORIGINAL	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	ANO
	66111 01 pç	BE2C3304A 79TU3304A	Barra de direção (Central) (Comprimento 1019 mm) Tie Rod Barra de Dirección	F100 F1000	68 / 91 68 à 91
	56111	85HU3289A	Terminal de direção (Lado direito) (rosca 1 1/8") (Comprimento 120 mm) (Pino Ø 28 mm) Tie rod end Terminal de dirección	1113 Cargo 1117 Cargo 1215 Cargo 1218 Cargo 1313 Cargo 1314 Cargo 1317 Cargo 1415 Cargo 1419 Cargo 1420 Cargo 1422 Cargo 1514 Cargo 1517 Cargo 1519 Cargo 1615 Cargo 1617 Cargo 1618 Cargo 1621 Cargo 1622 Cargo 1623 Cargo 1624 Cargo 1630 Cargo 1722 Cargo 2218 Cargo 2319 Cargo 2321 Cargo 2334 Cargo 2422 Cargo 2425 Cargo 2622 Cargo 2626 Cargo 2630 Cargo 2631 Cargo 3021 Cargo 3224 Cargo 3530 Cargo 4030 Cargo 4031 Cargo B1618 B1621 F13000 F14000 F19000 F21000 F22000	01/87 à 12/92 01/87 à 12/92 01/87 à 12/00 01/87 à 12/93 01/87 à 12/93 01/85 à 12/93 01/85 à 12/06 01/86 à 12/02 01/88 à 12/93 01/88 à 12/93 01/91 à 12/03 01/85 à 12/86 01/85 à 12/6 01/87 à 12/05 01/87 à 12/91 01/87 à 12/03 01/87 à 12/89 01/88 à 12/84 01/91 à 12/03 01/50 à 12/05 01/88 à 12/94 01/97 à 12/02 01/97 à 12/06 01/88 à 12/91 01/88 à 12/96 01/88 à 12/91 11/87 à 12/05 01/89 à 12/02 01/97 à 12/06 01/97 à 12/06 01/02 à 12/06 01/98 à 12/03 01/02 à 12/06 01/88 à 12/91 01/88 à 12/91 01/91 à 12/96 01/95 à 12/00 01/01 à 12/06 01/50 à 2/05 01/98 à 12/01 01/80 à 12/92 01/87 à 12/92 01/81 à 12/92 01/81 à 12/83 01/80 à 12/92
	56112 01 pç	85HU3290A	Terminal de direção (Lado esquerdo) (rosca 1 1/8") (Comprimento 120 mm) (Pino Ø 28 mm) Tie rod end Terminal de dirección	1113 Cargo 1117 Cargo 1215 Cargo 1218 Cargo 1313 Cargo 1314 Cargo 1317 Cargo 1415 Cargo 1419 Cargo 1420 Cargo 1422 Cargo 1514 Cargo 1517 Cargo 1519 Cargo 1615 Cargo 1617 Cargo 1618 Cargo 1621 Cargo 1622 Cargo 1623 Cargo 1624 Cargo 1630 Cargo 1722 Cargo 2218 Cargo 2319 Cargo 2321 Cargo 2334 Cargo 2422 Cargo 2425 Cargo 2622 Cargo	01/87 à 12/92 01/87 à 12/92 01/87 à 12/00 01/87 à 12/93 01/87 à 12/93 01/85 à 12/93 01/85 à 12/06 01/86 à 12/02 01/88 à 12/93 01/88 à 12/93 01/91 à 12/03 01/85 à 12/86 01/85 à 12/06 01/87 à 12/05 01/87 à 12/91 01/87 à 12/03 01/87 à 12/89 01/88 à 12/94 01/91 à 12/03 01/50 à 12/05 01/88 à 12/94 01/97 à 12/02 01/97 à 12/06 01/88 à 12/91 01/88 à 12/96 01/88 à 12/91 11/87 à 12/05 01/89 à 12/02 01/97 à 12/06 01/97 à 12/06

PRODUTO	CÓDIGO AMPRI	REF. Nº ORIGINAL	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	ANO
	56112	85HU3290A	Terminal de direção (Lado esquerdo) (Comprimento 120 mm) (Pino Ø 28 mm) Tie rod end Terminal de dirección	2626 Cargo 2630 Cargo 2631 Cargo 3021 Cargo 3224 Cargo 3530 Cargo 4030 Cargo 4031 Cargo B1618 B1621 F13000 F14000 F19000 F21000 F22000	01/02 à 12/06 01/98 à 12/03 01/02 à 12/06 01/88 à 12/91 01/88 à 12/91 01/91 à 12/96 01/95 à 12/00 01/01 à 12/06 01/50 à 12/05 01/98 à 12/01 01/80 à 12/92 01/87 à 12/92 01/81 à 12/92 01/81 à 12/83 01/80 à 12/92
	56114	86TU3289CA	Terminal de direção (Lado direito) (rosca 1 1/8") (Comprimento 140 mm) (Pino Ø 17 mm) Tie rod end Terminal de dirección	F2000 F4000	01/79 à 12/82 01/87 à 12/96
	56113	86TU3290CA	Terminal de direção (Lado esquerdo) (rosca 1 1/8") (Comprimento 475 mm) (Pino Ø 17 mm) Tie rod end Terminal de dirección	F2000 F4000	01/79 à 12/82 01/87 à 12/96
	56117	BD2T3A131A	Terminal de direção (Lado direito) (rosca 1"16") (Comprimento 121 mm) (Pino Ø 20 mm) Tie rod end Terminal de dirección	F600 F7000 F8000 F21000 F22000	71 / ... 71 / ... 71 / ... 71 / ... 71 / ...
	56118	BD2T3A131A	Terminal de direção (Lado esquerdo) (rosca 1"16") (Comprimento 121 mm) (Pino Ø 20 mm) Tie rod end Terminal de dirección	F600 F7000 F8000 F21000 F22000	71 / ... 71 / ... 71 / ... 71 / ... 71 / ...
	56115	A847	Terminal de direção (Lado esquerdo) (11/16 - 18UNS) (Comprimento 82 mm) (Pino Ø 14,3 mm) Tie rod end Terminal de dirección	Rural	Todos
	56116	A838	Terminal de direção (Lado direito) (11/16 - 18UNS) (Comprimento 82 mm) (Pino Ø 14,3 mm) Tie rod end Terminal de dirección	Rural	Todos
	95103	BG373A674AA	Bomba de direção hidráulica Power Steering Pump Bomba de Dirección Hidráulica	Ranger Motor Maxion 2.5L	... / 04

PRODUTO	CÓDIGO AMPRI	REF. Nº ORIGINAL	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	ANO
	35106 01 pç	s/ refº original	Kit de vedação Bomba de direção hidráulica Repair kit Kit de reparación	Ranger Motor Maxion 2.5L	... / 04
	35111 01 pç	s/ refº original	Kit de vedação Bomba de direção hidráulica Repair kit Kit de reparación Power Steering Pump Bomba de Dirección Hidráulica	F1000 / 4000 / Cargo 814	Todos
	35115 01 pç	s/ refº original	Conjunto rotativo Rotative Conjunto Rotativo	Ranger Motor Maxion 2.5L	... / 04
	35140 01 pç	s/ refº original	Placa de encosto superior Plate up Placa de encosto superior	Ranger Motor Maxion 2.5L	... / 04
	35124 01 pç	s/ refº original	Placa de encosto inferior Plate up Placa de encosto superior	Ranger Motor Maxion 2.5L	... / 04